

كيما بوكسى ١٥٠ شفاف

الوصف:

- دهان ايبوكسى شفاف خالى من المذيبات غير قابل للانكماش ويقاوم الاحماض والقلويات المركزة لمصانع الاسمدة.
- أساس المنتج راتنج ايبوكسى ومصلب اروماتيك بولى أمين ومخضبات منتقاه.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

اللون:	شفاف
نسبة المواد الصلبة:	١٠٠٪
الكثافة (A+B):	١.٠٦ ± ٠.٠٣ كجم/لتر
نسبة المخلط (B:A):	١ : ١
فترة التشغيل:	٣٠ دقيقة (تقل بارتفاع درجة الحرارة)
فترة دهان الوجه التالى:	بعد مرور ٢٤ ساعة من الوجه الأول
الصلابة النهائية:	بعد مرور ٧ أيام
المذيب:	كيم سولف ٣
مقاومة الحرارة:	٩٠°س رطب، ١٤٠°س جاف
معدل الاستهلاك (نظري):	٢١٥ جم/م ^٢ /٢٠٠ ميكرون سمك

طريقة الاستعمال:

- تنظيف الاسطح لتكون خالية من الأتربة والزيوت والشحوم وجافة.
 - يتم دهان وجه تحضيرى من كيما بوكسى ١٠١ للأسطح الخرسانية و كيما بوكسى ١٣١ أو ZR ١٣١ للاسطح الحديدية.
 - يخلط مركبى A,B بخلاط كهربائى بطى السرعة (٣٠٠ لفة فى الدقيقة) لمدة ٢-٣ دقيقة.
 - يتم دهان مادة كيما بوكسى ١٥٠ شفاف بالفرشة أو الرولة أو بماكينه الرش بعد تخفيفه بمادة كيم سولف ٣ للوصول للقوام المناسب للرش.
 - يتم دهان الوجة التالية بعد ٢٤ ساعة من دهان الوجه السابق.
 - تغسل الأدوات بعد الاستعمال مباشرة بمادة كيم سولف ١.
- يتبع ..

كيمياوكسى 1٥٠ S
شفاف (تابع)**أحتياجات الأمان:**

- يجب أن يتم التشغيل فى مكان جيد التهوية.
- تستعمل القفازات ونظارات الحماية للأعين وملابس خاصة أثناء التشغيل.
- فى حالة تلوث الجلد تغسل الأماكن الملوثة بكمية وفيرة من الماء والصابون.
- فى حالة تلوث الأعين تغسل مباشرة بالماء ويستشار الطبيب الأخصائى.
- لا يسمح بالطعام أو التدخين أثناء العمل.

التخزين والصلاحية:

- لمدة ٢٤ شهر فى ظروف تخزين مناسبة وفى عبواته المغلقة.

العبوات:

- مجموعة من مركبين زنة ٣ كجم 1٥٥ + A كجم مركب B).